



• Fuente de DON JUAN (Turre, Almería)



Fuente de Don Juan (J. F. Galera, mayo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de DON JUAN

Otros nombres conocidos:

Fuente de Los Cazadores

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Cazadores

Municipio:

Turre

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 588411,882 Y: 4108640,651 Huso: 30 Altitud: 184 m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Aguas

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aguas (060.008)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Red Natura 2000 (zec: sierra de Cabrera-Bédar)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Sierra Cabrera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Toma la carretera comarcal ALP-114 en dirección a La Huelga. Pasarás Los Giles, después el puente sobre el río Aguas y 200 m después de pasar el Cortijo de Los Cazadores, encontraréis indicador y una pista forestal que sube a Los Murtales / La Limera. 150 m después de haber tomado la pista encontraréis el desvío a la izquierda que os lleva a La Fuente de Don Juan o Fuente de Los Cazadores.

La fuente se ha alimentado históricamente desde una mina que se encuentra a unos 200 m monte arriba y cuya antigüedad se remonta a la época musulmana. Ofrece un caudal pequeño pero constante que nunca se ha secado y que ha alimentado durante siglos el caño en que se llenaron los cántaros de los vecinos y desde el que se llenaron los pilares que sirvieron de abrevadero de caballerías y de lavaderos para las mujeres y mozas de las aldeas aledañas.

Hoy la irresponsabilidad de algunos vecinos tiene condenada, a la que fue La espléndida Fuente de Don Juan, al más absoluto abandono. Esquilmada y semi-enterrada, La Fuente nos pide ayuda para volver a vivir, para recuperar el sonido del caño que hoy está secuestrado y volver a dar vida a los pilares que hoy están casi sepultados.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural Lavadero Abrevadero Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s) ¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano Rural y ganadero Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: No sabe / No contesta

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Usos inadecuados: Otros: El agua de los caños ha sido secuestrada por los vecinos que han dejado la fuente seca y enterrado el pilar principal de las lavanderas. Una asociación se encuentra en proceso de creación para dar de nuevo vida a nuestra fuente.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo** Minero/Medicinal: **Bajo** Paisajístico/Pintoresco: **Alto** Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: Alto

Histórico/socio-cultural: Alto

Arquitectónico: **Medio** Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: Alto

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Galera (27-04-2018)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.