



▶ **Pilar de la CASILLA EN LA CARRETERA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR (Castro del Río, Córdoba)**



Detalle de la galería abierta (F. Cuesta López, octubre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de la CASILLA EN LA CARRETERA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Atanores

Municipio:

Castro del Río

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **364733,111** Y: **4159559,012** Huso: **30** Altitud: **528** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En el Km 15 de la A-3129, carretera que se dirige a la pedanía de los Llanos del Espinar, junto a la curva una casa a dos aguas nos sirve de referencia para situar esta fuente que se encuentra muy cerca.

Se compone de una especie de aljibe, a los pies de la casa, de forma circular en la parte superior y una alberca de forma irregular (más estrecha en el caño y más ancha en la salida), en la que se vierte el agua, desde un caño situado a media altura.

El agua se vierte a un arroyo cercano por la parte ancha de la alberca, por un caño que se encuentra casi al mismo nivel que el agua.

Al no conocer el nombre de la galería por no encontrar a nadie a quién preguntar se le ha dado provisionalmente este nombre.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

Otras: Depósito o aljibe

6 Caudal Medio

Caudal No sabe / No contesta

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Regadío

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Descripción arquitectónica

A los pies de la casa, existe un llano, parecido a una era de trilla, pero si lo rodeamos buscando la alberca, nos damos cuenta que esta hueco y lo forman 3 arcos, dos están cegados con ladrillos, pero uno se encuentra abierto, y es posible ver el agua y la galería de ladrillo. No sabemos si los otros dos arcos ciegos la función que hacen es sujetar todo el conjunto siendo el abierto el único que tiene agua, o todo es un conjunto que hace las veces de aljibe. No pudimos en la visita encontrar a nadie al que preguntar.

La parte del caño, por estar a otro nivel más bajo que el aljibe, tiene una pared muy alta que sirve de contrafuerte.

12 Otra Información

La zona cercana siempre ha estado sembrada de huerta, pero desde hace unos años ha desaparecido esta zona para convertirse en una especie de depósito de remolques y cubas de obra.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(11-07-2022)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.