



## Fuente de ALCÁNTARA (Iznájar, Córdoba)



Fuente de Alcántara (J. Casado Moreno, noviembre 2023)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de ALCÁNTARA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Aldea del Higueral**

Municipio:

**Iznájar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **387972,321** Y: **4130001,012** Huso: **30** Altitud: **649** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Rute - Horconera (05.36)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Fuente Alcántara**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Esta fuente está ubicada en la zona conocida como paraje del Cerro, a unos dos Kilómetros de la Aldea del Higueral. Tiene su acceso principal por el Carril del Cortijo del Cerro. La fuente tiene dos caños de agua que caen a un pequeño pilar y a una canaleta que la conduce a otro más grande. Esta canaleta tendrá aproximadamente unos 1,5 m de longitud. El uso de la misma es complicado por estar los caños muy bajos, casi a ras de suelo. Existía otra fuente próxima a esta, conocida como Fuente del Cerro, la cual ya no está visible por la manipulación del hombre.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Inexistentes**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola (abonos y fitosanitarios)**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Otros: Puede estar afectada por perforaciones no muy lejanas.**

## 11 Antecedentes históricos

**Esta Fuente fue manipulada o destruida en su totalidad, en los años noventa, por el Ayuntamiento de Iznájar para llevarse el agua a unos cortijos de la zona baja. No consiguiéndolo, por las protestas de los usuarios y siendo obligado a su reconstrucción no quedando, ni mucho menos, como había sido antes, quedando en un estado muy deficiente.**

## 12 Otra Información

**Esta Fuente tiene un valor medioambiental inimaginable, debido a que es la única Fuente que queda en la zona, y por consiguiente donde las distintas especies animales existentes puedan beber.**

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Casado Moreno**

**(24-11-2023)**

## 16 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.