



Pilar del PEREJIL (Bedmar y Garcíez, Jaén)



Pilar del Perejil, romeral (R. Quesada Herrera, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar del PEREJIL

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje del Barranco Perejil

Municipio:

Bedmar y Garcíez

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 465928.607 Y: 4188955.944 Huso: 30 Altitud: 808 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

No origina

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Bédmar - Jódar (05.14)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Serrezuela de Bédmar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Rezume

4 Descripción

Desde Bedmar cogeremos la carretera JV-3032 y a 0,5 km nos encontraremos con el Lavadero de la Fuengrande, en ese punto abandonaremos la carretera para coger un camino de tierra que se bifurca a la derecha. Tendremos que recorrer una distancia de unos 4 km hasta llegar al barranco que da nombre a la fuente. Pasaremos junto a un embalse de riego a nuestra izquierda y seguiremos hasta coger un segundo camino de tierra que se bifurcará a la derecha nuestra, hemos llegado al barranco del Perejil. Nos quedarán unos 20 minutos de caminata por el interior del barranco, donde podremos ver y disfrutar del esplendor de dicho barranco.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s) ¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con restricciones Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

J. M. Díaz López añade que la conducción del pilar ha sido reparada en el invierno de 2013, la tubería antigua estaba rota por varios lugares y ha sido sustituida por otra quedando el pilar lleno, como se aprecia en las dos últimas fotos.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: Alto

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: Alto

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Quesada Herrera y M. A. Fuentes Troyano (13-05-2010)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.