

Pozo del PUERTO DE MALOS VIENTOS (Zuheros, Córdoba)



Pozo-manantial del Puerto de Malos Vientos (M. López Chicano, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del PUERTO DE MALOS VIENTOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada de Malos Vientos

Municipio:

Zuheros

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **385006.997** Y: **4156022.175** Huso: **30** Altitud: **875** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro de los Murciélagos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Se localiza 1 km al este de la villa de Zuheros. Se accede por la carretera de la Cueva de los Murciélagos, desviándose a la izquierda en las proximidades del área recreativa de Las Cruces por un camino que discurre por la base de los escarpes rocosos. Al llegar a la zona conocida como el Hoyo, hay un desvío a la derecha que asciende al Puerto de Malos Vientos haciendo zigzag. Al llegar al collado veremos el valle donde se sitúa el pozo, situado al noreste de la Cueva de los Murciélagos. El pozo está embovedado con piedras y cemento, rodeado de un pavimento de rocas y algún bebedero. Normalmente, el agua está al ras del suelo o a muy poca profundidad, existiendo una polea con cuerda y cuba para sacarla, pero en los años húmedos el pozo rebosa y rezuma agua ladera abajo. Se nota que el pozo, de muy poca profundidad, fue excavado en un lugar donde el terreno rezumaba agua.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: pozo

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

ganadera

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(12-08-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.