



▶ Fuentecilla de la MAJADA MEDINA (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuentecilla de la Majá Medina (M. López Chicano, marzo 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuentecilla de la MAJADA MEDINA

Otros nombres conocidos:

Fuentecilla de la Majá Medina

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de Vichira. Dehesa de Vichira

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **385203,231** Y: **4137386,025** Huso: **30** Altitud: **825** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo del Puerto del Espino

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute - Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Dehesa de Vichira

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza cerca de la Fuente del Cortijo Vichira, por lo que se accede del mismo modo que a esta: desde la carretera de Carcabuey a Rute (A-3226) tomando al este el camino que lleva al Cortijo Vichira entre los kilómetros 14 y 15. Tras pasar por el cortijo y su fuente, se continúa por el mismo camino, que pasa junto a unas parideras de cochinas, hasta llegar a una zona de prados donde el camino describe una amplia curva. La fuente se ubica en este sector, en la margen sur del camino, junto a un grupo de árboles (principalmente eucaliptos), unos 300 m antes de alcanzar las canteras que dan nombre a la fuente.

5 Instalaciones Asociadas

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

ganadera

Abandono, suciedad y vertidos.

Otros: **Destrucción del pilar y la alberca por reptación de la ladera**

11 Descripción hidrogeológica

Como otras fuentes próximas, el manantial está ligado al drenaje de brechas periglaciares cuaternarias y derrubios de ladera que afloran al pie del sector noroeste de Sierra Horconera.

12 Descripción arquitectónica

Según Ricardo Córdoba de la Llave, se trata de un pilarillo abandonado donde el agua sale por el noreste a través de una pilastra de remate semicircular adosada a un muro de contención situado a ras de suelo; el caño vierte en un piloncillo que mide 2 x 0.60 m. y que comunica con una alberca cuadrada situada al oeste del conjunto, de 4 m. de lado. Habría que añadir que el pilón tiene planta rectangular y que el pretil está casi al ras del suelo, así como que tanto la fuente como la alberca están contruidos con ladrillos y cemento.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Chicano (Univ. Granada)
(05-01-2014)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.