

## **Pilar de los LIMONES (Carmona, Sevilla)**



A. Castillo (mayo, 2006)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de los LIMONES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Carmona**

Municipio:

**Carmona**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **265638.679** Y: **4148929.366** Huso: **30** Altitud: **135** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sevilla-Carmona (05.47)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Depresión del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Calcarenitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Este pilar es por situación y factura similar al del Pilar Ancho, localizado también en el término de Carmona. Igual que aquél, se encuentra en la parte baja de la mesa de calcarenitas o Alcor de Carmona. A él se llega a través de la vereda del Viso, pasando junto a la antigua fábrica de anisados de la Concepción, cerca del arroyo de Brenes. Data de 1847, según consta en inscripción; fue también lugar de abrevadero y descansadero de ganado. El pilar tiene una longitud de unos 30 m y un frontal con dos caños.**

**Cerca de la citada fábrica de anisados está la salida de otra mina de abundante caudal, que le servía de abastecimiento y de fuerza motriz para las piedras de un molino, hoy en ruinas.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Otras: Molino en desuso y vía pecuaria**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.  
Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**Para más información consultar en:**

**[http://www.turismo.carmona.org/rutas\\_medioambientales/Pilares\\_ESP.pdf](http://www.turismo.carmona.org/rutas_medioambientales/Pilares_ESP.pdf)**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Ruíz (IGME-Sevilla) y L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)  
(17-05-2006)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.