MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Molino de la VICARÍA (Puente de Génave, Jaén)

Molino de la Vicaría (J. A. Palomino León, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del elemento:
Molino de la VICARÍA
Otros nombres conocidos:
Molino de Génave
Pedanía aldea, paraje o pago:
Margen izquierda del río Guadalimar
Municipio:
Puente de Génave
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **517247,301** Y: **4245213,422** Huso: **30** Altitud: **543** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalimar
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

En la orilla izquierda del río Guadalimar, junto al puente que da nombre a Puente de Génave está el molino en franca ruina. Consta de una rueda y dos piedras, la primera para moler trigo y la segunda para moler otro tipo de granos. Aún se conservan en buen uso las acequias y canales para alimentarlo pero ahora sirven para regar las huertas cercanas.

5 Instalaciones Asociadas

Área recreativa

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
La orilla que lleva hasta el molino ha sido puesta en valor con paneles explicativos de los usos del agua y el funcionamiento del molino, pero éste está en total ruina.

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

10 Descripción arquitectónica

El molino de la Vicaría es un cubo de piedra situado en la margen del río Guadalimar a la entrada de Puente de Génave, construido con sillarejo pero con todo su interior hundido.

11 Antecedentes históricos

Aparece mencionado en las Relaciones de Felipe II, de 1575, y hace referencia de que hasta aquí venían a moler los vecinos de Génave por carecer esa localidad de suficientes caudales de agua para instalar molinos.

12 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(21-03-2015)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.