



# Daños de LA MARRANA (Santo Tomé, Jaén)



Baños de la Marrana (Fundación Gypaetus, noviembre 2008)

#### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Baños de LA MARRANA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Royos de Plaza

Municipio:

Santo Tomé

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 502887.719 Y: 4206700.818 Huso: 30 Altitud: 845 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo Canaleja

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Cazorla (05.01)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Sierra de Cazorla

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas carbonatadas

# 3 Tipo de Surgencia

#### **Manantial**

# 4 Descripción

Accedemos a los Baños de la Marrana desde el camino principal que baja paralelo al Arroyo Canaleja. En él encontramos un desvío a mano derecha, se trata del antiguo acceso a los baños, actualmente cerrado por la vegetación, de modo que el acceso sólo se puede realizar a pie. Se trata de un nacimiento de aguas sulfurosas que se empleaban para el tratamiento de la artrosis. En este lugar se construyó una casa que tenía, en la planta baja, las pozas donde se realizaban los baños, en la planta de arriba habitaciones donde se alojaban los enfermos (ya que los tratamientos eran de 7 a 10 días), y en la parte exterior se encuentra una vieja caldera empleada para calentar el agua de las pozas en invierno, y un horno para preparar la comida a los que allí se alojaban. La casa actualmente está en ruínas.

#### 5 Instalaciones Asociadas

#### **Balneario**

#### **6 Caudal Medio**

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s) ¿Se agota? **No se agota nunca** 

## 7 Uso del Agua

Otro: balneario

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**Uso público actual: **Bajo** 

#### 9 Estado de Conservación

**Deficiente** 

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Otros: Derrumbe

#### 11 Otra Información

Los "Baños de la Marrana" reciben este nombre ya que la família dueña de esta finca tenía una marrana "baldá", es decir, que a penas se podía mover, y la dejaron suelta con el fin de que marchara y muriera fuera de la casa, pronto vieron que la marrana se bañaba en un charco de agua formado por un pequeño manantial en la parte baja de la finca, que nadie usaba, por lo que no le dieron importancia. Pero tras varios días de bañarse en el charco, apareció la marrana andando sin ningún problema. Fue entonces cuando se empezó a utilizar para el tratamiento de las personas, convirtiéndose en un próspero negocio para la familia. Actualmente está abandonado y sin uso alguno, corriendo el riesgo de perderse entre la vegetación con el paso del tiempo.

#### 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: Minero/Medicinal: **Alto** Paisajístico/Pintoresco: Medio-ambiental: **Medio** 

Recreativo/Turístico/Uso Público: Bajo

Histórico/socio-cultural: Alto

Arquitectónico: **Bajo** Económico: **Medio** 

Arraigo/Aprecio popular: Alto

#### 13 Valoración General

#### Media

### 14 Nombre del autor/es de la ficha

Fundación Gypaetus (23-12-2008)

## 15 Mapas de localización

#### **ADVERTENCIA:**

#### Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.