

## Fuente de la VIRGEN DE GRACIA (Carmona, Sevilla)



Fuente de la Virgen de Gracia (A. Castillo, mayo 2006)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la VIRGEN DE GRACIA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Ermita de la Virgen de Gracia**

Municipio:

**Carmona**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **267700.708** Y: **4150501.316** Huso: **30** Altitud: **150** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sevilla-Carmona (05.47)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Depresión del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Calcarenitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Esta fuente se encuentra dentro del recinto de la ermita de la Virgen de Gracia, a la entrada de Carmona desde la A-92. La fuente es realmente una gruta o mina excavada en las calcarenitas de Carmona, a la que se baja por una escalinata. Una imagen de la Virgen, apareciéndose a un pastor, preside el arca del agua. La fuente es muy visitada por los fieles que acuden a la ermita, especialmente durante su romería. La tradición oral es muy rica en relatos, historias y leyendas acerca de la aparición de la Virgen a un pastor, el poder curativo de las aguas, e incluso la existencia de milagros, razón por la cual tomó también el nombre de Fuensanta de Carmona. En la actualidad su caudal es muy exiguo.**

**En la misma ermita existe un pilar, abandonado y seco, probablemente vinculado en el pasado con la fuente.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Ermita**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**No sabe/No contesta**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Alto**

**Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:**

**Satisfactorias**

## 9 Estado de Conservación

**Muy Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Alto**

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Ruíz (IGME-Sevilla) y L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)  
(17-05-2006)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.