

Mina del LAGAR LOS NEGROS (Málaga, Málaga)



Mina del Lagar Los Negros (A. Vela Torres, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del LAGAR LOS NEGROS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural de Santa Catalina

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **369638,201** Y: **4068537,203** Huso: **30** Altitud: **255** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Localmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación la iniciaremos en la barriada de Carlinda, donde se toma el camino de San Alberto. Tras pasar bajo la autovía, circulamos 5 km. por un carril que nos dejará en un cruce, en el que se toma el ramal de la derecha, en dirección al lagar. Por encima de éste, arroyo arriba, se encuentra la mina.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El acceso a la mina se hace por un corredor a cielo abierto. El minado es de muy reducidas dimensiones, en realidad es un manantial que ha sido modificado con la excavación del corredor exterior y una corta galería de apenas 1,5 m. de longitud; de sentido descendente, finaliza en una pared de roca madre. Las paredes y techo de la galería están reforzados con ladrillos enfoscados.

Aunque no se han localizado las canalizaciones, el agua era derivada a una alberca situada ante la bocamina y, seguidamente, a un pilar ubicado en el ruedo del Lagar.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y R. Sánchez Sepúlveda
(14-03-2015)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.