

▶ Fuente de DUERNAS (Córdoba, Córdoba)



Vista lateral de la fuente de Duernas (F. Cuesta López, agosto 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de DUERNAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Duernas

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **358201.248** Y: **4173710.103** Huso: **30** Altitud: **162** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en la margen meridional de la carretera Córdoba Granada, a la altura del km. 301, junto al camino de acceso al cortijo de Duernas y frente a las salinas homónimas.

Esta fuente aunque de aspecto actual es una fuente antigua es conocida por todos las personas mayores como descansadero para el ganado.

Es circular y el agua se vierte mediante un caño metálico.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El agua llega a esta fuente desde el sur a través de una pilastra de ladrillo enlucida de cemento, de planta cuadrangular de 70 x 30 cm. y una altura de 60 cm. De la pared norte de dicha pilastra sale un grueso caño de hierro que vierte a un extenso pilar de planta circular, de unos 6 m. de diámetro, edificado en mampostería y enlucido de cemento al igual que la pilastra de salida del agua. La parte interior del muro del pilar está ligeramente engrosada. El desagüe se produce por el lado norte del pilar, vertiendo el agua directamente sobre el terreno.

12 Otra Información

Esta fuente era una descansadero de ganado, en las cercanías se aprecia un intento de puesta en valor con la siembra de árboles, pero la zona presenta un abandono bastante alto.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(25-08-2008)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.