



# Fuente de los NARANJALES (Lucena, Córdoba)



Fuente de los Naranjales (M. López Chicano, junio 2015)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los NARANJALES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de los Naranjales

Municipio:

Lucena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 360516,011 Y: 4136848,234 Huso: 30 Altitud: 284 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Los Naranjales

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas subvolcánicas (ofitas)

## 3 Tipo de Surgencia

#### **Manantial**

## 4 Descripción

Se localiza a unos 9 km al suroeste de la población de Lucena, junto al río Anzur, a unos 150 m al norte de las ruinas del cortijo de los Naranjales. Para acceder al punto hay que partir de la Colina de la Virgen: diseminado donde se encuentra la Venta de la Camila, muy conocida entre la población. Desde aquí tomaremos el camino del vado de Morana que se dirige hacia el sur y, a unos 700 m, nos desviamos por el camino que sale a la izquierda. Este camino se bifurca a unos 150 m; tomando por el que se dirige hacia el sureste que más adelante se une al camino de los Serranillos- pasaremos junto a un cortijo y posteriormente llegaremos a un puente que cruza el río Anzur. Nada más cruzar el río encontraremos un camino hacia la derecha que nos conduce de inmediato a la fuente.

#### **5 Instalaciones Asociadas**

Fuente rural Abrevadero

#### 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) ¿Se agota? Se agota con frecuencia

## 7 Uso del Agua

Rural y ganadero Regadío

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Bajo** 

#### 9 Estado de Conservación

#### Bueno

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación. agrícola Afección al caudal por bombeo o derivación.

## 11 Descripción hidrogeológica

Aunque el pilar se sitúa casi en la base de la ladera del cerro sobre el que yacen los restos del cortijo de los Naranjales, parece ser que el agua nace unos 50 m al suroeste en un punto más elevado. En todo caso, este manantial está ligado al drenaje de un pequeño afloramiento de rocas subvolcánicas (o filonianas) triásicas de tipo ofitas (doleritas o diabasas). Estas rocas son de color verde oscuro, con una pátina frecuente de óxidos de hierro (de hecho en este punto se explotaron estos minerales hace tiempo). En la base del cerro las ofitas aparecen como cantos redondeados depositados por simple gravedad. El aspecto redondeado de las rocas se debe a la meteorización esferoidal que afecta a este tipo de rocas subvolcánicas.

## 12 Descripción arquitectónica

Tiene un hermoso pilar-abrevadero de 8 m de largo por 1,5 de ancho, construido con ladrillo y cemento. En su parte media se observa un frontón escalonado rematado con una pilastra semicircular en la que se incrusta el caño metálico. También tiene la insignia del propietario (con las letras HS) y una inscripción que indica como fecha de construcción o de remodelación el año 2001. Probablemente, el agua nace algo más arriba en la ladera del cerro. La conducción que llega a la fuente es una tubería de polietileno negra, al igual que el desagüe -situado en el extremo oriental del pilar- que dispone de un sistema de cierre por boya flotante. Probablemente, el agua se conduce desde aquí a unos depósitos o aljibes situados unos 200 m al este sobre una terraza fluvial del río, y que se utilizan para el riego del olivar que los rodea.

El entorno de la fuente se encuentra parcialmente rodeado de una cerca de alambre. Justo enfrente de la fuente se aprecian los restos de una antigua pila de planta rectangular tallada en piedra caliza. A unos 30 m al oeste de la fuente, siguiendo por el mismo camino, se observa un pozo ahora abandonado.

#### 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo** Minero/Medicinal: **Medio** Paisajístico/Pintoresco: **Medio** 

Medio-ambiental: Bajo

Recreativo/Turístico/Uso Público: Medio

Histórico/socio-cultural: Bajo

Arquitectónico: **Bajo** Económico: **Bajo** 

Arraigo/Aprecio popular: Bajo

## 14 Valoración General

Media

### 15 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada) (26-06-2015)

## 16 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

## Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.