



# Pozo de URRACO (Osuna, Sevilla)



Pozo de Urraco (J. Torres Garrido, agosto 2015)

#### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo de URRACO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo de La Mesada

Municipio:

**Osuna** 

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 305155,942 Y: 4119662,651 Huso: 30 Altitud: 230 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

**Corbones** 

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Osuna - La Lentuela (05.69)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

# 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea: Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas detríticas

**Brechas (Olistostroma)** 

## 3 Tipo de Surgencia

#### **Manantial**

# 4 Descripción

Saliendo de la carretera de Osuna al Puerto de la Encina, en el Km 9, tomamos la Vereda de La Puebla a Cañete y a unos 7 Km encontramos el pozo a la derecha del camino. Se trata de un pozo artesano con dos cuerpos diferenciados, hasta la altura de la puerta o boca del pozo es una obra cilíndrica de ladrillo macizo. A partir de esa altura y todo el cierre del mismo, en forma de cúpula circular, está construido con sillar de arenisca tan característico en los edificios de Osuna. Puede engañar por su aspecto exterior de cierto abandono, conservando una magnífica traza cuidada en su interior.

El agua queda a menos de 3 m. La bóveda superior queda cerrada por una reja que hace de tragaluz.

El uso del agua es para aplicaciones agrícolas y poco más pues su uso para el ganado ha quedado prácticamente anulado al ser expoliados los elementos de extracción manual del agua. En el saqueo también fue arrancada la puerta de hierro forjado y el marco.

#### **5** Instalaciones Asociadas

Otras: Alcubilla de protección

#### 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) ¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

## 7 Uso del Agua

#### Regadío

# 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Bajo** 

### 9 Estado de Conservación

#### **Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: Abandono

#### 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

#### 12 Valoración General

## Baja

#### 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Torres Garrido y J. M. Cecilia (31-08-2015)

## 14 Mapas de localización

#### **ADVERTENCIA:**

## Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.