MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Mina de la CABRERIZA DE CONTADORAS (Málaga, Málaga)

Mina de la Cabreriza de Contadoras (R. Blanco Sepulveda 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Mina de la CABRERIZA DE CONTADORAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Málaga
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **376326,691** Y: **4076078,173** Huso: **30** Altitud: **689** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalhorce
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Parque Natural Montes de Málaga
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Localmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La visita se hará, desde Málaga, por la carretera A-7000; a la altura de la Fuente de la Reina la abandonamos y seguimos por la pista asfaltada que nos lleva al Aula de la Naturaleza de Las Contadoras. Desde aquí hasta la mina la aproximación es extremadamente complicada, campo a través por medio del bosque, sin caminos visibles.
La bocamina, situada en una cañada estrecha y escarpada, da paso a una galería de sección irregular, dimensiones reducidas e inundada por completo. A los 4 m de recorrido el minado se bifurca, con un desarrollo cercano a los 10 m cada ramal. Las paredes están cubiertas de abundantes espeleotemas.
Los volúmenes de agua captados no tienen uso pero, antaño, eran derivados a un cercano pilón de 2,40 m de longitud, en el que se abastecía el ganado recogido en la cabreriza existente cañada abajo, reducida hoy a una informe masa de escombros.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda
(30-05-2015)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.