

Fuente de la CIRUELA (Cabra, Córdoba)



Fuente de la Ciruela (J. García Moreno, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la CIRUELA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de la Ciruela-Gaena

Municipio:

Cabra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **378627,162** Y: **4143811,014** Huso: **30** Altitud: **737** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de la Ciruela-Río Anzur

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de la Camorra

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada unos 100 m. al SE del Cortijo la Ciruela, entre los olivos, junto a varios álamos y granados que delatan su presencia. Su acceso es el Carril de la Ciruela, que parte de la aldea egabrense de Gaena y se interna en el valle ubicado entre las sierras de La Camorra (O) y el Morrón de Salmerón (E), este último nombrado en los mapas como "La Camorrilla".

Es un manantial de escaso caudal que se seca en los períodos prolongados de sequía. Los habitantes del cortijo usaban el agua para regar un huerto que había un poco más abajo, aprovechando el ligero desnivel del terreno.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El conjunto consta de un muro de contención para sujetar el terreno del que sale un caño metálico que desagua directamente en una alberca circular de unos 5 m. de diámetro construida con ladrillo y mampostería. El antiguo desagüe se encuentra en el extremo opuesto a la entrada del agua y cuenta con una piedra de cemento para lavar.

En la actualidad, la alberca se encuentra agrietada y el agua se escapa entre las fisuras de las paredes. Además, varios arbolillos han arraigado en el muro y contribuyen a transmitir sensación de abandono.

12 Aspectos culturales y etnográficos

Entre los habitantes más mayores de la zona circulaba un bonito verso que un poeta de Gaena dedicó a esta fuente:

"La Fuente de la Ciruela
está encalada con cal
y losas por la bajera.
El cántaro voy a quebrar
si yo sacarlo no pudiera".

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno
(21-03-2016)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.