



## ▶ Chorrillo de DOÑA ROSALINA (Fernán Núñez, Córdoba)



Detalle del lugar del nacimiento en el Parque (F. Cuesta, septiembre, 2008)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Chorrillo de DOÑA ROSALINA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Parque Público de Doña Rosalina**

Municipio:

**Fernán Núñez**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **347471.413** Y: **4171019.091** Huso: **30** Altitud: **300** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Altiplano de Fernán Núñez**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**En el Parque de Doña Rosalina, dentro del casco urbano de Fernán Núñez.**

**Esta pequeña surgencia de agua nace en un talud de lo que antiguamente fue un tejár. en sus cercanías nacen varias de estas surgencias conocidas como chorrillitos, canalizándose muchas hacia la cercana fuente del chorrillo (hoy desaparecida).**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Se encuentra dentro de un parque de nueva construcción, con todos los servicios. El manantial se encuentra canalizado directamente a las alcantarillas**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Otra Información

**El agua de esta surgencia fue usada para abastecer de agua un tejero que se encontraba dentro de lo que hoy es el parque de Doña Rosalina y del cual solo queda la palmera de la casa.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)  
(28-09-2008)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.