

## **Fuente EL CANDIL (Iznájar, Córdoba)**



Fuente El Candil (J. García Moreno, mayo 2016)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente EL CANDIL**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**El Candil**

Municipio:

**Iznájar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **386371,205** Y: **4133003,311** Huso: **30** Altitud: **769** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de los Charcones, Río la Hoz**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**El Pedroso-Arcas (05.38)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierras Subbéticas, Geoparque, Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**El Cerro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Margocalizas, margas blancas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Fuentecilla situada unos 400 m al SO del Cortijo el Candil. Se encuentra en medio del chaparral del Manchón de la Fuente el Candil y se llega hasta ella a través de un camino de tierra que hay al O del Cortijo el Candil y la Vaguilla, en un cruce de caminos que hay junto a una curva cerrada.

El nacimiento está por debajo de este carril y sus aguas se recogen en una alberca que en la actualidad se halla semienterrada por derrubios provenientes de la ladera e invadida por zarzas y vegetación. El sobrante cae al suelo directamente y desaparece a los pocos metros entre la vegetación.

Junto a la alberca hay un pocillo rústico de pequeñas dimensiones tapado toscamente por una plancha metálica que también se halla en mal estado de conservación.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

## 11 Aspectos culturales y etnográficos

Los habitantes del cercano Cortijo el Candil venían a diario a por agua y se la llevaban en cántaras a lomos de caballerías. Todavía hoy en día nos cuentan que no han probado nunca una agua tan buena como la de esta fuente.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. García Moreno**

**(13-06-2016)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.