MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada

CONOCE TUS FUENTES

Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE (Málaga, Málaga)

Alcubilla del Lagar de Morales de Vuelta Grande (A. Vela Torres, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE
Pedanía aldea, paraje o pago:
Partido rural de Vuelta Grande
Municipio:
Málaga
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **379473,731** Y: **4076630,352** Huso: **30** Altitud: **800** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Vélez
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Las ruinas del Lagar de Morales son accesibles desde la carretera A-7000, que une las poblaciones de Málaga y colmenar. A la altura de la cochera del Lince se toma el carril que allí tiene su inicio y se desciende hasta el primer ramal que se desprende a la izquierda, por donde hay que continuar para llegar a las ruinas.
Aunque tiene que ser muy antigua, las primeras noticias de la alcubilla se encuentran en un plano catastral de 1950. Adosada a la ladera del monte, alberga en su interior la boca de una estrecha galería por la que fluía el agua; tras almacenarse en un decantador central, mediante una tubería de atanores los caudales eran conducidos a un pilar ubicado en el ruedo del pilar, frente a la fachada principal.
En la actualidad, la mina ya no da agua, la alcubilla está arruinada y el pilar ha desaparecido.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(01-04-2016)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.