

Fuente de la ERMITA DE LA VIRGEN DE GÁDOR (Berja, Almería)



Fuente de la Ermita de la Virgen de Gádor (www.alpuguia.com)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la ERMITA DE LA VIRGEN DE GÁDOR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Ermita de la Virgen de Gádor

Municipio:

Berja

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **506872,044** Y: **4079057,982** Huso: **30** Altitud: **450** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Grande de Adra

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Oeste de Sierra de Gádor (060.014)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Actualmente de la red de agua potable

4 Descripción

Se encuentra adosada a la fachada de entrada de la Ermita de la Virgen de Gádor a unos 3 km del centro de la ciudad.

Sus aguas proceden de un manantial cercano.

Actualmente la fuente se abastece de la red de agua potable del municipio. Se colocó allí en los años 80 del pasado siglo. Durante más de cien años fue la fuente de la calle Pago, fecha en la que se trasladó a la ermita, según añade A. Campos Reyes.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Otro: Ornamental

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Instalaciones propias de la ermita

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

Fuente de pequeñas dimensiones, de planta rectangular, construida en piedra de cantería. Presenta un pilón sobre el que descansa un cuerpo frontal de perfiles cóncavos del que mana el único caño. Se encuentra rematada por un pequeño frontón triangular.

12 Antecedentes históricos

Construida en 1873 garantizaba el abastecimiento de la ermita y a sus peregrinos.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

www.alpuguia.com

(15-07-2016)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.