MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Pilar del CORTIJO DE MANGONEGRO (Córdoba, Córdoba)

Pilar del Cortijo de Mangonegro y abrevadero al fondo el eucaliptus (F. Muñoz, julio 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Pilar del CORTIJO DE MANGONEGRO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **336508,162** Y: **4179996,911** Huso: **30** Altitud: **261** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadajoz al Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Manantial cercano

4 Descripción

**El cortijo de Mangonegro Viejo tiene un pilar fuente que tiene una cierta importancia. Está ubicado a unos ciento veinte metros de la casa por su cara oeste, abajo cerca del arroyo.
No he conseguido descubrir la fuente que surte el pilar a pesar de haber observado los alrededores.
A unos noventa y cinco metros de distancia hacia el norte, en la misma cota aparente, hay un pozo semidestruido, de unos cinco o seis metros de diámetro y unos tres de profundidad, ahora colmatado, por lo que podrían ser más. Un enorme eucaliptus delante y un arroyo que parte del pozo, denota que ha tenido caudal. Pero no puedo precisar que este pozo sea la alimentación del pilar-fuente que nos ocupa.**

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.
Agrícola (fitosanitarios..)

11 Descripción arquitectónica

El pilar tiene unos seis metros de diámetro y un metro de profundidad, con un murete de unos cuarenta centímetros de anchura protegido con un revestimiento impermeable. En su lado noreste tiene la fuente y dos caños, uno inutilizado y el segundo de más diámetro que funciona constantemente.

12 Otra Información

Más información en:
http://notascordobesas.blogspot.com.es/2016/07/fuente-y-pilar-del-cortijo-de-mangonegro.html

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural: **Medio**
Arquitectónico: **Medio**
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

F. Muñoz Carreras
(28-07-2016)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.