



▶ Cañillo del BARRIO DE LA CRUZ (Benahadux, Almería)



Cañillo del Barrio de la Cruz (www.benahadux.es)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Cañillo del BARRIO DE LA CRUZ

Otros nombres conocidos:

Cañillo de la Iglesia

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Benahadux

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **548370,432** Y: **4086614,393** Huso: **30** Altitud: **117** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Andarax

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Medio-bajo Andarax (060.012)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cañillo de Araoz

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Fuente de ARAOZ

4 Descripción

La progresiva mejora del servicio de agua para el consumo humano del municipio da lugar a la consolidación de una red pública con construcción de cañillos en zonas estratégicas de los distintos barrios históricos, extendiéndose esta hasta los más periféricos. Esta red tenía agua procedente de la Fuente de Benahadux, que se tomaba del partidor de la Rambla Ortega. En un principio la conducción estaba formada por atanores de barro cocido para ser sustituida después por tubería de plomo.

De entre los diversos antiguos cañillos, han llegado hasta nosotros los del El Chuche, Cuevas Viejas y este mismo.

Este cañillo del Barrio de la Cruz o de la Iglesia situado al pie del Cerro de La Cruz, en la margen opuesta de la rambla. El abrevadero se sitúa al lado derecho del observador.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(20-09-2016)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.