MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada

CONOCE TUS FUENTES

Fuente de la MARQUESA (Coronil, El, Sevilla)

Parque del pilar donde se encuentra la arqueta donde desagüa el manantial (D. Acosta Muñoz, noviembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la MARQUESA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Parque del Barranco
Municipio:
Coronil, El
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **265827,772** Y: **4107015,641** Huso: **30** Altitud: **124** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Salado de Morón
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Actualmente tan solo se conserva el caudal que podría ser el que abasteciera a la Fuente de la Marquesa, de la que hay noticias en los archivos como elemento urbano de referencia para situar algunas parcelas, representada en este lugar en un croquis de la población de 1788.
La fuente como elemento arquitectónico actualmente no existe y no hay recuerdo de la misma.
En una rejilla imbornal en la terraza intermedia del parque del Barranco existe un tubo con un pequeño caudal constante (ver foto).

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano
Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **No sabe / No contesta**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Parque con arboleda y zona ajardinada, bancos, etc..

9 Estado de Conservación

No sabe / No contesta

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Desaparecida**

11 Otra Información

Según añade John Joseph actualmente y desde hace algo más de 2 años la fuente se encuentra contaminada por aguas fecales, alguien ha conectado las cañerías al cauce por donde discurre el agua del manantial, siendo este un foco de infecciones y olores desagradables, en verano es aún peor.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**
Histórico/socio-cultural: **Medio**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Acosta Muñoz
(21-11-2016)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.