MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Fuente DURA (Carcabuey, Córdoba)

Fuente Dura (G. Perandrés)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente DURA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Carcabuey
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **387556.862** Y: **4143596.189** Huso: **30** Altitud: **638** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Rute-Horconera (05.36)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque, Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Pollos
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se sitúa a 1 km aproximadamente al sur de la localidad de Carcabuey en un desvío de la carretera hacia Priego. Sus aguas fueron empleadas para mover un molino hidráulico construido a fines del s. XVIII y tanto este manantial, como la fuente del Cañuelo y la de la Catalina, abastecieron historicamente al pueblo de Carcabuey en épocas de sequía. Según cuentan, el nombre no le viene de la dureza de las aguas, como podría pensarse, sino de que en una gran seca, la gente que venía con sus cántaros de la fuente le comunicaba a los que iban de camino: todavía "dura".

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Molino antiguo en desuso

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Se trata de un manantial en cuyo torno ha sido delimitada una balsa que seguramente sirvió a las necesidades del molino, hoy derruido, que se surtía de sus aguas.

12 Antecedentes históricos

Testimoniada desde el siglo XVIII, cuando se construyó en sus inmediaciones un molino de cubo que aprovechaba sus aguas.

13 Aspectos culturales y etnográficos

Abastecimiento de la población y del ganado. En el pasado, uso industrial para el movimiento del molino hidráulico ya citado.

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**
Medio-ambiental: **Bajo**
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

G. Perandrés Estarlí
(21-03-2006)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.