

▶ **Manantial del ARROYO DE LOS ROSALES (Rincón de la Victoria, Málaga)**



Manantial en el Arroyo de los Rosales (A. Vela Torres, febrero 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del ARROYO DE LOS ROSALES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Rincón de la Victoria

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **384274,202** Y: **4065528,493** Huso: **30** Altitud: **125** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El manantial se encuentra al norte de la autovía de circunvalación de Rincón de la Victoria, la A7, a la altura del punto kilométrico 251. A la entrada a la urbanización allí existente hay un carril terrizo en muy mal estado que se introduce en el arroyo de los Rosales, lo remonta por su margen derecha y finaliza ante las ruinas de un cortijo; aquí comienza una senda que nos lleva al manantial.

De una espesa masa de vegetación que impide el paso, en pleno cauce del arroyo, surge una tubería por la que fluye el caudal del manantial directamente al lecho, por donde discurre hasta perderse por filtración.

Según nos han comentado, algunas personas acuden a recoger el agua pues dicen que es de buena calidad cosa que dudamos pues donde se situaba en sus orígenes el nacimiento está enterrado bajo la urbanización.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Gil Fález

(16-07-2016)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.