MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

ugr Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Fuente LEANDRA (Zagra, Granada)

Fuente Leandra, recién restaurada (A. Jiménez García)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente LEANDRA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Paseo del Calvario
Municipio:
Zagra
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **396148,952** Y: **4124145,330** Huso: **30** Altitud: **665** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Alto Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
Localmente calcarenitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada al final de un paseo precioso para disfrute de los vecinos de este barrio llamado Calvario.
Cómo puede apreciarse en las fotos, recién restaurada y posteriormente la del día en que la visité y que muestra el paso de unos desaprensivos que habían hecho fuego y dejado la fuente toda sucia y ahumada.
En tiempos pasados se usaban sus aguas para bebida de ese barrio y de todos los agricultores de la zona por encontrarse muy cerca del carril del Cortijo Nuevo lugar donde estaban las Eras en las cuales todos los veranos se cosechaba mediante la trilla con mulos y que era necesario darles de beber.
Actualmente la fuente se encuentra está sin agua.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Otras: Protegida por una pérgola

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Precioso paseo con bancos y árboles

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Actos vandálicos realizados por desaprensivos**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**
Histórico/socio-cultural: **Medio**
Arquitectónico: **Medio**
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Jiménez García
(15-06-2017)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.