



Fuente del CORTIJO LOS ROPEROS, (Algarinejo, Granada)



Fuente del Cortijo Los Roperos (A. Jiménez García, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO LOS ROPEROS,

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de Los Roperos

Municipio:

Algarinejo

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **395476,172** Y: **4125647,041** Huso: **30** Altitud: **535** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en el cortijo de los Roperos, en ese cortijo vivieron mis abuelos maternos y sus diez hijos, entre ellos mi madre. Para mí tiene un gran valor sentimental.

Lo conocí cuando estaba en todo su esplendor. Allí había una actividad frenética porque además de la familia, había muchos trabajadores cada uno dedicado a lo que mejor sabía hacer. Yegüeros, porqueros, cabreros, incluso mi propia madre me contaba que ella también colaboró en su juventud repartiendo el pan que ellos mismos fabricaban por otras cortijadas en un burro que una vez le mordió en un brazo.

En la actualidad he sufrido gran decepción al ver el actual estado, casi ruinoso de esta fuente. La vegetación es tan abundante, que es difícil acceder a la entrada del cortijo y por supuesto a la fuente que está en ese lugar.

Si no la hubiese conocido en su esplendor, cuando tenía su buen caño de agua que llenaba aquellas pilas donde bebían los animales y se lavaba la ropa, un estanque lleno que a pesar de ser pequeño, nos venía muy bien para darnos un chapuzón en los días calurosos mientras se cosechaba en las cuatro eras que había) jamás la hubiese reconocido.

Su agua provenía de una alcubilla o registro que estaba situado a unos 300 m por encima del cortijo y que este desnivel era suficiente para que llegara el agua por su propio pie. Hoy día está totalmente seca.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcubilla

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono ...**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Jiménez García
(15-04-2017)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.