

Pozo del RANCHO DE DOÑA BEATRIZ (Villamartin, Cádiz)



El pozo, prácticamente tapado por una higuera, cuenta con un alto brocal. Se completa con un pilar de dos cuerpos (P. Sánchez Gil, mayo 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del RANCHO DE DOÑA BEATRIZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Lomas del Topetón

Municipio:

Villamartin

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **269551.051** Y: **4075785.662** Huso: **30** Altitud: **257** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Lomas del Topetón

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Posiblemente para la construcción del pozo se aprovechó un rezume o manantial temporal de ladera que con el tiempo y las sucesivas reformas ha tomado la estructura actual con un amplio brocal y un pilar adosado.

Se encuentra a un nivel superior del rancho, al que posiblemente suministre agua a través de alguna conducción subterránea. Se encuentra muy cerca del llamado camino de la Romería, en el tramo que une la dehesa de El Lugo con el santuario de Ntra. Sra. de las Montañas, bastante cerca de este último y de la A-373..

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Otras: Brocal y pilar

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Doméstico

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(09-07-2017)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.