



Estanques y abrevadero de LOS POYALES (Navas de San Juan, Jaén)



Estanque de Los Poyales (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Estanques y abrevadero de LOS POYALES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Monjas

Municipio:

Navas de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **470323.581** Y: **4225529.592** Huso: **30** Altitud: **573** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Úbeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Entre la carretera A-312 (en dirección a la población de Arquillos) y la carretera JA-7103 (en dirección a Úbeda) se ubica la cuesta de Los Poyales.

En este tramo, encontramos los siguientes elementos hídricos:

Un estanque con un muro de mampostería para contener las tierras que se ubican ladera arriba. El muro tiene una geometría semicircular en planta.

En este estanque brota el agua de forma natural, materializándose la entrada de agua mediante una piedra de origen antiguo. Además de esta entrada, existe una tubería que incrementa el aporte de agua anteriormente referido.

Dentro del estanque existen unas escaleras de piedra con tres escalones.

En la parte inferior del estanque, se puede divisar dos contrafuertes de mampostería de gran belleza.

A escasos 25 m de este estanque, se ubica otro estanque medio derruido con paredes de mampostería. Se presupone que este estanque es de mayor antigüedad que el estanque anterior. En este estanque han crecido árboles de distintas tipologías, por lo que encontramos ramas en el interior y exterior de este elemento hídrico (en la actualidad en desuso). Además de las ramas, en el interior del estanque hay piedras (algunas de ellas del propio estanque) y tierra de la superficie colindante a éste, por lo que el estanque se encuentra medio cegado.

Unos metros ladera debajo de este segundo estanque, en el margen de la cuesta de Los Poyales, se emplaza un abrevadero de ganado, que presumiblemente tomaba las aguas del primer estanque (ya que como se ha comentado, este estanque es en sí un veneno de agua). Dicho pilar abrevadero está parcialmente blanqueado, conservando los orificios de entrada y salida del agua.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (nitratos, fitosanitarios,)

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(15-09-2017)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.