

Fuente de SAN FRANCISCO (Montilla, Córdoba)



Fuente de San Francisco, vista frontal (F. Cuesta López, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de SAN FRANCISCO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Montilla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **352298.196** Y: **4165590.189** Huso: **30** Altitud: **256** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Acceso: desde la periferia norte del núcleo urbano tomar la "Vereda de Duernas" y coger el primer camino a la izquierda hasta "Fuente Nueva" y desde aquí seguir en dirección norte por el "Camino de Montilla a Córdoba". Tras dejar a la izquierda la Fuente "El Piojo", tomar el primer camino que sale a la izquierda ("Camino de la Fuente del Arca") y continuar siempre recto en todas las bifurcaciones hasta llegar a la fuente "Descansavacas". Desde aquí tomar el "Camino del Chorrillo". Hay que desviarse por un camino descendente, hasta encontrar la fuente, que queda a mano derecha.

Presenta un pilar rectangular donde vierte sus aguas el caño. Al final del caño hay una pequeña pileta en desuso dado que el pilar principal presenta fisuras que hacen que el agua no pase de un pilar a otro.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Otro: Lugar de recarga de bidones para fumigar

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Aplicación de fitosanitarios en los cultivos adyacentes

Abandono, suciedad y vertidos.

Erosión

11 Descripción arquitectónica

A pesar de no tener datos acerca de la situación actual de las conducciones existentes, es de suponer que al igual que en la mayoría de los casos, las tuberías de PVC han sustituido al sistema de atarjeas y atanores y a las tuberías de plomo. La parte del camino de acceso que pasa sobre la conducción de agua hasta la fuente ha sido reforzada con cemento. Los últimos metros de conducción van protegidos en el interior de un murete elevado con una longitud de 4,25 m y una anchura de 0,52 m que presenta un exterior de acabado rugoso en los laterales, con un remate de tejadillo a dos aguas, actualmente enlucido con cemento. El caño de PVC que abastece de agua esta fuente sale directamente del murete de conducción descrito anteriormente, no pudiéndose distinguir ninguna estructura a modo de pilastra. El caño vierte a un pilar abrevadero alargado de planta rectangular, de 7,9 m de longitud, 1,86 m de anchura y 1.06 m de altura, con muros de 0,2 m de anchura y acabado más bien rugoso. El pretil, con acabado liso, presenta aspecto redondeado en los laterales, pero plano en el muro norte. En este muro existe un pequeño rebaje por el que se produce el desagüe hasta una pequeña pileta aproximadamente cuadrangular, si bien el muro norte no es plano, si no que está constituido en realidad por dos lados en ángulo que confluyen en la parte central. De este muro sale un caño que recoge el agua del sumidero existente en el pilar abrevadero, y el agua es vertida a una pequeña arqueta elevada, desde donde es vertida al arroyo cercano, que nace aquí. Ninguna de las estructuras aparece enlucida.

12 Otra Información

En las cercanías podemos encontrar las fuentes de El Chorrillo, Descansavacas y San Carlos.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

**Ayuntamiento de Montilla
(28-10-2008)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.