MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Pozo del CORTIJO CAÑADA MAHÓN (Montecorto, Málaga)

Pozo manante del Cortijo Cañada Mahón (P. Sánchez Gil, marzo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Pozo del CORTIJO CAÑADA MAHÓN
Pedanía aldea, paraje o pago:
Pinar de Montecorto
Municipio:
Montecorto
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **295174.701** Y: **4077666.622** Huso: **30** Altitud: **648** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadiaro
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Vierte a la Cañada Mahón
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Malaver
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Surgencia o rezume en plena ladera del cerro Malaver que solo se advierte en periodos de lluvias, ya que coincidiendo con el manantial se ha abierto un pozo que concentra las aguas del nacimiento.
Se llega hasta él siguiendo el sendero del Pinar, que parte desde la localidad de Montecorto y asciende con mucha inclinación hasta llegar al cortijo de la Cañada Mahón, próximo al manantial y al pozo, al que, sin duda, sirvió como abastecimiento. Tanto cortijo como pozo presentan un estado lamentable de abandono, a pesar de que este último conserva un brocal de piedra en estado aceptable.
Se observa que las escorrentías están produciendo una colmatación del mismo. En sus momentos de uso debió tener mayor profundidad.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Otro: Antiguamente doméstico

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Deterioro por abandono**

11 Otra Información

Para obtener más información de como acceder al pozo visitar este enlace del grupo de senderismo El Tercer Tiempo:
http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2013/10/circular-por-el-cerro-de-malaver-desde.html

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil
(22-03-2018)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.