



Pozo del LLANO DE LA PALMA (Villanueva de San Juan, Sevilla)



Pozo del Llano de la Palma (J. Sancho Pérez, abril 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del LLANO DE LA PALMA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Llano de la Palma

Municipio:

Villanueva de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **303719,112** Y: **4102503,291** Huso: **30** Altitud: **484** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro del Rancho Rosita

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo de fácil acceso desde el carril que sale del rancho de Rosita dirección Villanueva o viceversa, el pozo está situado en un cruce de caminos donde se juntan los términos de municipales Pruna y De Villanueva de San Juan.

El pozo es de dominio público por lo que siempre ha sido usado como abrevadero para el ganado y abastecimiento de agua de los cortijos próximos. En la actualidad como puede verse en las fotos no se encuentra en muy buen estado de conservación aunque casi siempre tiene agua. En ocasiones se utiliza para regar algún huerto, de carácter espontáneo en la zona, y también debido a su carácter de público alguna vez he visto a su alrededor alguna garrafa de productos herbicidas, cosa que por desgracia hoy ocurre en casi todos los pozos y fuentes de nuestros campos.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero
Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Alto**
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Inexistentes

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez
(14-04-2019)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.