

Pozo de las BODEGUILLAS (Puebla de Cazalla, La, Sevilla)



Pozo de las Bodeguillas (J. Sancho Pérez, marzo 2000)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo de las BODEGUILLAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Finca las Bodeguillas

Municipio:

Puebla de Cazalla, La

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **297096,262** Y: **4113923,791** Huso: **30** Altitud: **235** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro ermita de las Bodeguillas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El Pozo de las Bodeguillas, es el nombre que me dieron los mayores del lugar. El pozo es de fácil acceso desde la carretera de Villanueva a La Puebla, desde el cruce a 1 km sale la carretera que dirige a las fincas de El Fontanal. Las Bodeguillas, y a la pedanía Puerto de la Encina, y Termina en Osuna, el pozo se encuentra a la derecha de la carretera en la cuneta dirección a las Bodeguillas desde el cruce antes dicho.

En el momento en que le hice las fotos el agua se hallaba a un metro más o menos de profundidad, se encuentra todo cubierto de maleza. Tiene un pilar bastante largo lo que indica que un tiempo sería un abrevadero para gran número de ganado, hoy día está dentro de una finca de olivar por lo que su uso para ganadería es muy difícil dado el tipo de cultivo que se le da a la tierra que le rodea.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraig o/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(09-05-2019)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.