MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Fuente de las MOSCAS (Casabermeja, Málaga)

Fuente de las Mocas (C. Martín Luján, abril 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de las MOSCAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Los Manchones de Casarias
Municipio:
Casabermeja
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **371042,111** Y: **4084049,442** Huso: **30** Altitud: **558** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalhorce
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Corredor Villanueva de la Concepción Periana (060.066)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Localmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Entrando a Casabermeja por el Camino de Colmenar, tomaremos la primera calle hacia la derecha (Paseo Puerto de la Horca) y en la rotonda que hay al final tomamos el Paseo Monte de la Cruz (MA-3101). Se prosigue ascendiendo hasta el primer cruce, hacia las Dehesas bajas, que encontramos a la derecha y continuamos hasta el primer desvío que tomaremos hacia la izquierda. En el primer lugar que se pueda dejaremos el coche, ya que al final del camino hay un colmenar. Continuamos andando por el camino y al llegar al colmenar tomaremos una vereda que se abre a la izquierda. Esta vereda está abandonada y difícil para el tránsito, pero nos lleva directamente a la fuente. Fuente totalmente perdida (el venero), de la cual se conserva su estructura.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcuba

6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

I. Natoli Lozano (Grupo Fuentes de Casabermeja)
(10-04-2019)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.