MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

ugr Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Alberca de VALDECAÑAS (Carcabuey, Córdoba)

Alberca de Valdecañas (J. García Moreno, 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Alberca de VALDECAÑAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Valdecañas
Municipio:
Carcabuey
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **381182** Y: **4147269** Huso: **30** Altitud: **708** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo Valdecañas, río Palancar
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Cabra-Gaena (05.35)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Pelpite
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Alberca de forma cuadrada situada en la cuneta izquierda de la antigua carretera de Cabra a Priego, unos 350 m al O del Cortijo de Valdecañas, del que toma su nombre.
La alberca tiene unos 5 m de lado y su construcción está hecha a base de piedras enlucidas con cemento. El agua entra por un caño metálico situado en uno de sus extremos y no parece rebosar por el rebaje del pretil, por lo que es posible que se pierda por alguna fuga en su estructura, saliendo directamente a la cuneta de la carretera.
Todo el conjunto parece estar abandonado, con sus bordes cubiertos de malas hierbas y el agua muy sucia.
Se trata de una fuente de caudal escaso que llega a secarse en los periodos de sequía intensos, como el que tuvo lugar en la zona en 2017.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno
(18-01-2020)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.