

## **Fuente EL ZAO (Villanueva de San Juan, Sevilla)**



**Fuente El Zao (J. Sancho Pérez, enero 2020)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente EL ZAO**

Otros nombres conocidos:

**Fuente del Sauce**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Pozo Blanco**

Municipio:

**Villanueva de San Juan**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **303454,091** Y: **4105017,122** Huso: **30** Altitud: **550** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Loma de las Hazas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Fuente de fácil acceso desde la carretera de Villanueva a Morón saliendo de ella en el km 4 por camino de tierra a Pozo Blanco.**

**La fuente le da nombre al mismo cortijo donde está, se trata de una fuente que siempre fue muy apreciada por la gente de Villanueva, por ser este un pueblo en los dos últimos siglos casi exclusivamente de leñadores, por lo que las fuentes, tales como la de Pozo Blanco apenas 300 m más arriba, y junto con la de la de Bellido, la Arvina y otras, que servían de aprovisionamiento durante los días que estaban desmontando matorral, para hacer el cisco o carbón para calentar los braseros y tener tierra para agricultura.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Otras: Brocal de hormigón**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Alto**

**Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:**

**Inexistentes**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Descripción arquitectónica

**En un principio tenía brocal de piedra,, en la actualidad se le han sustituido por anillos de hormigón.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Sancho Pérez**  
**(30-01-2020)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.