



## **Pozo del CORTIJO LAS VERDIALES (Morón de la Frontera, Sevilla)**



**Pozo del Cortijo Las Verdiales (J. Sancho Pérez, febrero 2020)**

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Pozo del CORTIJO LAS VERDIALES**

Otros nombres conocidos:

**Las Ecillas**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Las Verdiales**

Municipio:

**Morón de la Frontera**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **290124,402** Y: **4120704,531** Huso: **30** Altitud: **199** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Finca Las Verdiales**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Pozo muy escondido entre olivares, situado junto a la carretera de Morón a La Puebla de Cazalla, en el km. 15.**

**Tenemos aquí un pozo que en su época fue utilizado para suministrar agua a un molino de aceitunas, se encuentra en lo que fue en su día la Hacienda Las Verdiales.**

**Constaba de capilla para el culto y era una finca de gran lujo, que fue derruida y convertido todo el solar en parcela para olivar para los cuales se utiliza ahora el agua, por lo que es un pozo considerado de gran valor económico.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Brocal**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola (abonos y fitosanitarios)**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Descripción arquitectónica

**Brocal de ladrillos del siglo XX**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Baja**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**J. Sancho Pérez**  
**(06-02-2020)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.