



Rezume del ALTO DE LA SETERA (Hornos, Jaén)



Rezume del Alto de la Setera (F. Hidalgo Salido, mayo 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Rezume del ALTO DE LA SETERA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Ladera del Alto de la Setera

Municipio:

Hornos

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **530214.471** Y: **4228652.281** Huso: **30** Altitud: **1411** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

El Tranco

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Quesada-Castril (05.02)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Alto de la Setera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Resumen

4 Descripción

Desde Hornos tomar la carretera A-317a. A 15,6 kms., dirección Pontones, encontraremos una gran curva a modo de raqueta, al lado de la carretera, se trata de la curva del Torcal de Canalica. Ahí dejaremos el coche. en el otro extremo de la curva se verá un camino ancho, usado por los cazadores. Lo tomamos y seguimos unos dos kilómetros, llegará un momento en que el camino hace un giro a 90°, comienza a bajar y a doscientos metros está el resumen. Hemos subido por la ladera unos diez metros, hasta que dejamos de pisar la humedad y el agua.

El agua se embalsa en una pequeña poza; existen tres pilas a modo de abrevadero, muy feas por cierto, son bañeras blancas. Las hemos visto llenas y estancadas, con una especie de musgo verde y "baboso". A partir de aquí el camino empeora, es difícil seguir adelante.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Hidalgo Salido

(01-06-2020)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.