MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Pozo de HINCHA PIJA (Puebla de Cazalla, La, Sevilla)

Pozo de Hincha Pija (J. Sancho Pérez, noviembre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Pozo de HINCHA PIJA
Pedanía aldea, paraje o pago:
El Estorbo
Municipio:
Puebla de Cazalla, La
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **301315,151** Y: **4115315,502** Huso: **30** Altitud: **316** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Corbones
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin Clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Dehesa del Palmarillo
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede al pozo sin dificultad, se encuentra a 20 m de la carretera que va de La Puebla de Cazalla a la presa del Corbones.
Se trata de un conjunto de dos pozos, uno en la actualidad totalmente cubierto por la maleza y la zarza, siendo este el principal y de mas caudal de agua, posiblemente este siendo bombeado para el pozo de las fotos.
En otros tiempos, años 60 y 70 era muy utilizado, en la época de la recolección de las aceitunas se usaba como lavadero por las personas que hacían la campaña en el Cortijo de Coria, al que pertenece, y también por la Hacienda el Fontanal muy cercano al lugar.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero
Otras: Brocal

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

Pozo antiguo con brocal de obra de yeso

12 Aspectos culturales y etnográficos

Fue zona de recreo en los años 50-60.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**
Histórico/socio-cultural: **Alto**
Arquitectónico: **Bajo**
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez
(16-11-2020)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.