

Pozo y humedal de la CANTERA DE ALVENTUS (Trebujena, Cádiz)



Pozo de la Cantera de Alventus (J. M. Fernández Palacios, noviembre 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo y humedal de la CANTERA DE ALVENTUS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de Alventus

Municipio:

Trebujena

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **748178,011** Y: **4086156,762** Huso: **29** Altitud: **1** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir hasta su desembocadura

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Local

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Humedal

4 Descripción

Antiguo pozo de boca ancha para abastecimiento ganadero situado en las proximidades del cortijo de Alventus. Presenta dos largos pilares de abrevadero dispuestos en ángulo abierto y restos de lavadero.

En la cantera, de extensión aproximada de una hectárea, afloran las aguas con carácter permanente. En la misma se ha desarrollado una formación de plantas freatofitas con grandes tarajes (*Tamarix* sp). Constituye un importante lugar de nidificación de aves acuáticas, especialmente de ardeidas: garcetas, garcillas, martinetes e incluso garcilla cangrejera, especie amenazada en peligro de extinción. También acoge una nutrida población reproductora de moritos y otras aves acuáticas como fochas y patos.

En la actualidad el pozo está abandonado y en ruinas, mientras la cantera, convertida en humedal artificial, constituye un refugio de notable valor ambiental para especies acuáticas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción hidrogeológica

Se alimenta de un acuífero somero (el agua aflora a unos dos metros) desarrollado en materiales detríticos en el piedemonte del contacto entre terrenos más elevados de campiña y la marisma de la orilla izquierda del Guadalquivir. Estos materiales de diferente constitución a los limos y arcillas predominantes en el entorno constituían una pequeña elevación denominada localmente "toruño" que han sido tradicionalmente explotados como cantera.

12 Otra Información

A pesar del estado de abandono y ruina el espacio manifiesta un elevado valor ambiental y grandes potencialidades si se restaurara adecuadamente.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Hidalgo Argüeso, F. Ibañez y J. M. Fernández-Palacios
(11-11-2021)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.