

Pilar de MOGAYA (Cartaya, Huelva)



Bóvedas del pilar (J. F. Martín Álvarez, diciembre 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de MOGAYA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada de Mogaya

Municipio:

Cartaya

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **668537,591** Y: **4131410,161** Huso: **29** Altitud: **58** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Piedras

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Lepe-Cartaya (042.002)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en una zona cultivada de cereales y naranjos, atravesado por un arroyo que proporcionaba agua al abrevadero. El central es el de Mogaya, a orillas de la Cañada de Mogaya, cerca del Km. 13 del antiguo camino a trechos hoy desaparecido.

Al pilar podemos acceder desde la N-431 Cartaya-Huelva. Tras sobrepasar el Km.106, hay un camino de tierra a la izquierda; al final de éste, se encuentra el pilar, a unos 750 m.

Estas construcciones forman parte de una compleja instalación de captación y conducción de agua de los siglos XV y XVI. Son dos los que actualmente se pueden visitar, el Pilar de Mogaya y el Pilar de la Dehesa que, junto con un tercero desaparecido, el Pilar de la Mezquita, fueron tradicionalmente lugares de abastecimiento de la población y el ganado de Cartaya por la frescura y salubridad de sus aguas.

(Información extraída de: <http://cartaya.es/es/turismo/lugares/pilares-mudejares>)

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Otras: Alcubas

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.**

11 Descripción arquitectónica

Constan de una fuente o abrevadero formado por dos estructuras rectangulares unidas, cubiertas con bóvedas y con algunos pequeños vanos en sus paramentos para facilitar la extracción de agua o su alcance por parte de los animales. Las edificaciones originales tenían solamente una estructura en cada pilar. Posteriormente se añadió una segunda estructura para conformar el pilar.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

Otros:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Martín Álvarez
(13-12-2021)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.