



▶ Fuente del CORTIJO DEL CALDERONCILLO (Castro del Río, Córdoba)



Fuente del Cortijo del Calderoncillo, vista general de su ubicación (F. Cuesta López, septiembre 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO DEL CALDERONCILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijada de Calderoncillo/Calderón

Municipio:

Castro del Río

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **368089,181** Y: **4164467,882** Huso: **30** Altitud: **407** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro del Esparto

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Dejando atrás Nueva Carteya buscando montilla, por la A3130, sobre 3 km a la derecha una pista terriza nos lleva a este conjunto de casas.

Se trata de un pilar circular de unos 3.5 m de diámetro, y una profundidad que ronda el 1.5 m. Un solo caño vierte al pilar y desagua frente al caño.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción hidrogeológica

Tras la fuente existe lo que parece una arqueta de derivación que podría ser el origen de la fuente o al menos un lugar donde se derivaría el agua o a la fuente o a las casas cercanas.

12 Descripción arquitectónica

Un frontal en alto con un caño a la altura del pilar que ronda los 3.5 m de diámetro, y unos 1.5 m de profundidad.

El desagüe está en frente a la salida de aguas

13 Antecedentes históricos

En esta zona abundan los recintos fortificados de época íbera.

14 Aspectos culturales y etnográficos

Se encuentra en el centro de un grupo de casas habitadas. El día de la visita la zona estaba muy abandonada, aunque la fuente se encontraba encalada, el interior servía de zona de arrojado de todo tipo de basuras.

15 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

16 Valoración General

Baja

17 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(26-09-2022)

18 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.