



Pozo del CARRIL (Villanueva de San Juan, Sevilla)



Pozo del Carril (J. Sancho Pérez, noviembre 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del CARRIL

Otros nombres conocidos:

Pozo de las Pasadillas

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Pasadillas

Municipio:

Villanueva de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 306547,177 Y: 4102359,822 Huso: 30 Altitud: 461 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Rio corbones

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Tajo del Arca del Agua

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial de fácil acceso desde la calle Camino del Barranco a la salida del pueblo a 30 m del acerado.

Se trata de una zona que yo mismo conozco desde mi primera infancia pues ese fue el lugar donde empecé a caminar, es una zona húmeda donde siempre hubo manantiales que consistían en grandes charcas donde había una gran variedad de anfibios y otras especies que habitan en aguas estancadas y limpias. En la época de celo de las ranas era casi un espectáculo oír el canto de estas, hoy casi todos los manantiales han sido perforados y ahondados para provecho de sus aguas.

Se usan para riego de pequeños huertos, y animales como cabras u ovejas.

Sus aguas siempre fueron limpias y cristalinas, recuerdo que cuando jugábamos solíamos beber de ellas sin ningún tipo de restricción.

La zona está dividida en varias parcelas algunas de ellas de dominio público.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Brocal

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) ¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Brocal de anillos de hormigón y ladrillos

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo** Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: Medio

Medio-ambiental: Bajo

Recreativo/Turístico/Uso Público: Bajo

Histórico/socio-cultural: Medio

Arquitectónico: **Bajo** Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: Medio

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez (16-11-2022)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.