



▶ Fuente de los BECERROS (Córdoba, Córdoba)



Fuente de los Becerros (www.wikiloc.com -Balagui, enero 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los BECERROS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Alcolea

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **351207,471** Y: **4199774,092** Huso: **30** Altitud: **148** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a 1,5 km al noroeste de Alcolea, muy cerca del canal de Guadalmellato. Al llegar al cortijo del Porrillo tomaremos el camino que pasa por delante del cortijo, y siguiendo el cauce, del arroyo Montoncillo de las Fuentes pronto veremos el cortijo en ruinas del Montoncillo Bajo. La exuberancia de vegetación nos indicará la ubicación de la fuente.

Si entramos por el canal en dirección Alcolea, dejaremos atrás la entrada al cortijo del Montoncillo Bajo y tomamos la próxima salida a la derecha hasta llegar a una vaguada que se dirige a una espesa vegetación donde está la fuente.

Se trata de dos pilares abastecidos desde el mismo manantial, uno de ellos destruido casi en su totalidad, está debajo de una enorme Higuera. El otro en mejor estado tiene un caño que arroja el agua a un pilar más grande.

Se observa una zona extensa con bastante humedad lo que provoca una abundante vegetación que impide el acceso al manantial.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Otra Información

Información obtenida de: <https://www.adesalambrar.com>

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigado/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(06-03-2023)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.