



▶ Fuente de GARCIALONSO III (Villanueva de los Castillejos, Huelva)



Vista de la fuente, donde se aprecia que la vegetación la ha invadido (J. F. Martín Jiménez, marzo 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de GARCIALONSO III

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casa de Garcialonso

Municipio:

Villanueva de los Castillejos

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **658976,115** Y: **4143254,102** Huso: **29** Altitud: **139** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Piedras

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Tributario de la rivera de Muleto

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Charco de la Higuera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en el paraje denominado Charco de la Higuera, en la casa de Garcialonso. Se accede de la HU-3401 de Tariquejo a Villanueva de los Castillejos. En el PK 11,724 a la izquierda parte un camino que nos a la casa de Garcialonso, donde se hallan las fuentes. Del inicio del camino debemos recorrer unos 2,61 Km hasta el próximo camino que debemos tomar hacia la derecha (orientación Norte), este último camino nos llevará a la casa anteriormente mencionada donde se hallan las fuentes.

La casa de Garcialonso la han comprado recientemente una pareja belga, que están restaurando la casa y las fuentes. Me abrieron las puertas de su casa y me permitieron fotografiar las fuentes y, me atendieron y respondieron a todas mis preguntas. Me manifiestan que les sorprendió que el año pasado llovió muy poco y que tras mas de cinco meses sin llover en el estío las fuentes siguieran manando agua. Puesto que una de las fuentes, la de Garcialonso II (ver ficha) la utilizan para su consumo.

Esta fuente se encuentra prácticamente siempre seca, aunque hay rezumen en la temporada de lluvia. Por lo que piensa que cuando la limpie y restaure probablemente vuelva a manar el agua, puesto que ahora mismo se encuentra invadida por la vegetación, provocando daños y obstrucción lo que impide que mane el agua.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usa Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez
(17-03-2023)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.