



▶ Fuente del CONSUELO (Taberno, Almería)



Fuente del Consuelo (F. Moreno Cayuela, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CONSUELO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Rambla de los Pardos

Municipio:

Taberno

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **583028.778** Y: **4152802.707** Huso: **30** Altitud: **830** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Almanzora

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Aluvial de Rambla de los Pardos y esquistos del Conjunto Alpujárride.

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se sitúa en la margen derecha de Rambla de los Pardos, en una zona muy poblada en el siglo XX y con importante interés económico. Es probable que se construyera a mediados del siglo XIX, e incluso antes es probable que ya existiera algún aprovechamiento, aunque sin duda se ha ampliado a comienzos del siglo XX, a medida que se ha incrementado la demanda de agua. Aquí los abancalados a ambos márgenes de la rambla son amplios y fértiles, regados y fertilizados por los aluviones periódicos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Consta de una galería de mas de 500 metros de longitud. En la salida se ubica el llenadero para agua potable, el lavadero y la alberca (balsa) de regulación. Mas protegida de las avenidas, presenta un buen cuidado aspecto, gracias a la buena labor de los propietarios.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

vertidos de purines en la cuenca.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

En los tiempos que en que los cortijos no disponían de agua corriente, las albercas se utilizaban en verano como ocasional zona de baño, lo que ha ocasionado algunos accidentes. A destacar que ha sido un importante punto de reunión. La calidad del agua es muy apreciada.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Medio**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moreno Cayuela

(13-01-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.