



Fuente del LAGAR DE TORRIJOS (Málaga, Málaga)



Fuente del Lagar de Torrijos, detalle del frontal (F. Cuesta López, septiembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del LAGAR DE TORRIJOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Lagas de Torrijos

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 378447.392 Y: 4076494.44 Huso: 30 Altitud: 720 m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de las Choperas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de los Montes de Málaga

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea: Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Para llegar al Lagar de Torrijos hasta aquí sólo hay que subir por la carretera de Los Montes y pasar el puerto del León, a 900 metros de altura, y desviarse en una salida hacia la derecha, donde hay un cartel que indica claramente el camino. Una vez en éste, sólo hay que seguirlo.

La fuente presenta un pilar rectangular donde vierten sus aguas dos caños, entre estos la fecha de construcción nos da idea de su antigüedad: 1842. En uno de los laterales dos lozas de mármol hacían la funcion de "restregaeras" para lavar la ropa.

La construcción anexa es el "Lagar de Torrijos", edificio dedicado ahora a eco-museo pero que en su origen fue lagar de vinos y molino de aceite.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)** ¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad** Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

La propia de unas instalaciones anexas a un eco-museo, sillas, bancos y mesas.

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Usos inadecuados: al ser usado de papelera por los usuarios de la cercana área recreativa

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: Medio

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: Alto

Histórico/socio-cultural: Medio

Arquitectónico: Bajo

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: Medio

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez) (05-02-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.