MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

El FONTANAL (Priego de Córdoba, Córdoba)

El Fontanal (J.L. Ortiz Zurita, abril 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
El FONTANAL
Pedanía aldea, paraje o pago:
Caseria Buenavista
Municipio:
Priego de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **394852.825** Y: **4143165.136** Huso: **30** Altitud: **645** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Rute - Horconera (05.36)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Adalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra a la salida de Priego CN 321 dirección a Algarinejo, a 50 mts de la gasolinera a mano izquiera sale una calle hoy llamada Camino del Fontanal, al final de esa calle que se encuentra asfaltada hasta la misma fuente. aproximadamente unos 500 m.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Medio (10 - 100 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Regadío
Otro: Abastecimiento del ganado y riegos agrícolas. Está controlada por la Consejería de Salud; calificada como fuente de afluencia media, su agua está declarada no potable por la presencia de bacterias coliformes totales (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de 1998).

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **No sabe / No contesta**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
hay unas barandillas echas con troncos de madera, para limitar, unos bancos y mesas de troncos de madera, los cuales pude observar que se encuentran quemados, hay una farola para alumbrado publico, la cual carece de focos.

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Descripción arquitectónica

El agua llega a la fuente a través de una canalización protegida por murete de mampostería, que gira 45º para unirse con la pilastra de salida del agua; ésta es de ladrillo enlucido con cemento y tiene remate piramidal. De su zona central sale un grueso caño que vierte directamente sobre un pilar de mampostería con pretil de ladrillo, de planta rectangular y dimensiones de 7.25 x 1.25 m. y 60 cm. de altura. En el muro oeste del pilar hay un orificio por donde el agua evacua y es conducida hasta una alberca de 7 x 5 m.
(Información facilitada por R. Córdoba)

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico:
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Ortiz Zurita
(19-04-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.