MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Fuente de LOS SOLANOS (Priego de Córdoba, Córdoba)

Fuente de Los Solanos (B. Montes Pérez, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de LOS SOLANOS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Las Lagunillas
Municipio:
Priego de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **390075.745** Y: **4133304.243** Huso: **30** Altitud: **772** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Alto Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Vierte al Río Grande
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Rute-Horconera (05.36)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Adalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Cerro Redondo o de Los Solanos
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Margocalizas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se surte de un pequeño pozo situado a unos 10 m. Situado en las proximidades de la aldea de Las Lagunillas, al suroeste de Priego, bajo el cerro del Cortijo de Los Solanos, y en un cruce de caminos, junto a un arroyo y bajo un centenario quejigo. El entorno está formado por vegetación de ribera y olivares asentados sobre margocalizas. Muy utilizada por los habitantes de las cortijadas tanto como abrevadero de ganado como para las necesidades básicas .

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.
Abonos y fitosanitarios
Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.
Usos inadecuados:

11 Otra Información

Muy conocida en el entorno, por ser la causa de litigio entre un nuevo propietario, que adquirió las tierras donde se sitúa,y los vecinos de las cortijadas próximas. Pues este gran propietario realizó un nuevo pozo en las proximidades de la fuente y esta desde entonces perdió parte de su caudal. El caso fue a los tribunales, hace unos 20 años, y éstos curiosamente dieron la razón al gran propietario.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**
Histórico/socio-cultural: **Medio**
Arquitectónico: **Bajo**
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

B. Montes Pérez
(18-06-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.