

Fuente de LAS CASERÍAS (Cambil-Arbuniel, Jaén)



Arroyo de Collar (D. Oya, julio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de LAS CASERÍAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pago de Collar

Municipio:

Cambil-Arbuniel

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **451683.467** Y: **4167914.449** Huso: **30** Altitud: **813** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de la Muela

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Vega de la Casería de las Señoras

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En la carretera de Cambil-Arbuniel, a la altura del puente que cruza el Arroyo de Collar. Para encontrar dicha fuente hay que descender hasta el arroyo, y en su margen derecha (según descendemos), encontramos las aguas de la Fuente. Protegida por un gran zarzal, es imposible ver la galería o mina de donde afloran las aguas. Con sus aguas se riegan el Pago de La Muela.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

filtración de fitosanitarios

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

La Fuente de las Caserías se encuentra en el talud del olivar de La Casería de Las Señoras. De carácter detrítico, sus aguas se vierten al Arroyo de Collar. Su afloramiento tiene lugar entre chopos (*Populus alba*), y está protegido por un gran zarzal. En la zona podemos observar los fuertes estragos que desde los años 80, está provocando la enfermedad de la Grafiosis en los olmos o álamos (*Ulmus minor*). Esta enfermedad junto a los usos desordenados e inadecuados por parte del hombre, ponen en peligro las riberas de ríos y arroyos, favoreciendo la erosión de los terrenos circundantes.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz

(06-07-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.